

# ניסויים במסיק מיכני של זיתים ירוקים לככיבשה

עונהות 77/78 ו-79/80

מטילדת שפיצה, י. שרייג, ת. ברס, א. רסיס, מרכז וולקני המכון להנדסה חקלאית

על ידי המכון להנדסה חקלאית. כל אחד היה במצב מסרק מתנדנד והשני מנער עם אצבעות焘פות. שניהם מופעלים על ידי מדחס נייד. האסיף נעשה במסגרת המתකפלת לאורח ולרוחב, עומדת על הקרקע. במסגרת בנואה מפרופיל אלומיניום, מרופדת, חלקה בבד רשת סינטטי וחלקה בבד מצופה בחומר סינתטי ("שימשוונית"). הניסויים נערכו עם הונים מרחבה וממנצilio בקבוץ כפר רופין בחודש אוגוסט. העצים רוססו לפני המסיק באתרול והפרי הוכנס מיד (בשדה) למיכלים עם תמיית נתר מאכל ( $\text{Na OH}$ ) ברכיו  $1.5\%$  ו- $1.8\%$ . הפרי בתמייה הועבר למפעל "הוזית" ואחריו 6 שעות הוכנס לתהליק הרגיל של ככיבשה. בחודש



1. מסיק בכלי עוזר מיכני

תעשייה המזון מצרת שתי סוגים של זיתים למאכל – י록ים ושחורים. כחומר גלם משמשים זנים מיוחדים של זיתים לככיבשה וכן זנים שמיiorותיהם ניתן ליצור שמן וגם לכבותם אוותם. ברוב הארץ המגדלות עצי זית, מיוצרים זיתים למאכל מזנים מיוחדים. קיימים זנים שאט פירותיהם כובשים כשכובעם י록 (בארכ "שדה אליהו", "נוובו" ו'מרחבה') וזרים שנוהג לככשם "בירוק" או "שחור" לפי דרישות כל שוק (בארכ "מנצilio"). בארץ מועד הון "סורי" ליצור שמן ורק אחוז קטן מהפרי עבר לככיבשה.

בעית מסיק הזיתים לככיבשה נפתחה רק בתחוםה ועל אף המאמצים הרבים שהושקעו בנושא בארץ ובעולם, נמסקים עדין מירב הכרמים ידנית. לפי נתונים שנאספו בארץ ובחו"ל, תשומת העבודה במסיק מהוות 60% מכל ההוצאות במטע ודורשת כח אדם רב ומימן, משך זמן קצר. قيمة הדרישת לקבלת פרי לככיבשה בלי סימני נזק. מניסויים שנערכו בארץ ובחו"ל איטליה (1), ספרד (2), ארצות הברית (3) התברר שבזמן ההזרדה באמצעות מיכניים נגרם נזק לפרי. הנזק נובע מנפילת הפרי בין הענפים, מגיעת פרי בזמן הניתוק או הנפיליה או כתוצאה מפגיעה במשתח האסיף. הנזק הכלול תלוי בצד המסיק, במבנה העץ ו אף מושפע מהרטיסות בחומרים להחלשת הקשר בין הפרי והעוקץ לפני המסיק.

מטרת הניסויים בעונות 77/78 ו-79/80 הייתה לבדוק שיטות עבודה במסיק מיכני ואת הטיפול המתאים למניעת סימני הנזק הנגרם במסיק זה לפרי היוקם ממועד לככיבשה.

**צד ו שיטות**  
בעונת 77/78 נערךנו ניסויים בשימוש בכלים עוזר מיכניים ובמסגרת אסיף (תמונה 1 ו-2). לניתוק שימשו כלים פנאומטיים מתוצרת איטליה שיפורו



2. מסגרת אסיף זיתים

למערכת הטיפול הרגיל של תהליך הכבישה. חדשניים לאחר המסיק נבדקו הזיתים הכלכושים לסימני הנזק. תוצאות הבדיקות נתונות בטבלה 1. בעונת המסיק 78/79 נערכו ניסויים לבחינת ציוד מכני להורדת הפרי ואיסופו וכן בחינת דרכם למניעת סימני הנזק המיכניים. הציוד היה מוגן על ידי קיבוץ סימני הנזק המיכניים.

אוקטובר נערך ניסויים דומים בון מנזנילו בקבוצת בנייתה. העצים לא רוססו, אך הורדת הפרי נעשתה באמצעות כלים כמו בכפר רופין והפרי נאסף ביריעת פרושה על הקרקע. הפרי הוכנס מיד (בשדה) למילול עם תמייסת נתר מאכל בריכוז 2.3%, והועבר למפעל הכבישה של הקיבוץ, ולאחר 3 שעות הוכנס

טבלה 1: בדיקת סימני נזק של זיתים יוקם כבושים אחרי מסיק בכל עוזר מיכניים.  
(ניסויי עונת 77/78)

נק (%)		שיטת האסיף	כלי להורדת הפרי	טיפול בפרי	הוזן	מקום הניסויים
ממוצע	%					
4.87	5.42	מסגרת עם "شمישונית"	מסרק מתוצרת "סטורמס"	תמייסת נתר מאכל 1.8%	מנזנילו	קיבוץ כפר רופא
	4.33	מסגרת עם רשת				
21.25	22.5	מסגרת עם "شمישונית"	מנער עם אצבעות מתוצרת 'אגרומטיקה'	תמייסת		
	20	מסגרת עם רשת				
3.88	4.23	מסגרת עם רשת ועם "شمישונית"	מסרק ואצבעות	תמייסת 1.5%	מרחבה	קבוצה יבנה
	3.53			תמייסת 1.8%		
3.72	3.72	יריעת על הקרקע.	מסרק "סטורמס"	תמייסת 2.3%	מנזנילו	קבוצה יבנה
13.43	13.43		מנער "אגרומטיקה"			



3. נייר עץ זית במנוע גז

**● הטיפול האחרון (X) הכנסת הפרי לתחמיסת 24 שעות מהמשיק.**

סה"כ הפרי המטופל בכל הצורות היה כ-150 ק"ג. המשיק נערך בחודש אוקטובר במזג אוויר חם (10–26 מ"צ). הפרי שהה בשדה זמן קצר ולאחר מכן מתחת לסקכה של המפעל. הטיפול בפרי שהוכנס לתמיסת היה טיפול רגיל של כבישה ונערך מעקב אחריו כל מילך (א; ב; 4; 0; x) כדי לבדוק זמן חרירת הנתר המאכל לפרி. הזיתים קיבלו טיפול כבישה מקובל לפי תידרכו של טכנולוג המפעל מבוצעת יבנה. חדשניים מהכנסת הפרי לתמיסת העיקרי היה הנתר המיללים ונבדק הפרי מלח (10% מלח) נפתחו המיללים ונבדק הפרי לסימני נזק. תוצאות הבדיקה נתונות בטבלה 2. (תמונה 4–8).


**דיוון וمسקנות**

בעונת 78/77 נעשתה הורדת הפירות מהעץ בכל עוזר מיכניים השונים ביבנה בעיקרון העבודה. בדיקות סימני נזק אחרי הכבישה הראו שהכל עם האצבעות גורם נזק בהשairo סימנים על הפרי


"מיון למטע" המורכב על הריתום התלת-נקודתי אופני של הטרקטור (תמונה 3). הניסויים בוצעו בקבוצת יבנה בזן מנוני. העצים רוססו באטרל בריכוכו 1500 ח'מ. מסיבות שאין קשרם לתוכנית העבודה נאלצנו להוריד את הפרי מוקדם מהדרוש אחרי הריסום, כך שכוח ניתוק הפרי מהעוקץ היה בין 600 עד 800 גרם. העצים לא היו גוזמים בצורה מיוחדת למסיק מיינני והיה מעט פרי על העצים. בתנאים אלו עבד המנער יותר זמן בכל עץ וניתוק הפרי נעשה קשה. מטרת הטיפול לאחרי המשיק הייתה למנוע סימני נזק הנגרם בזמן המסיק. הטיפול העיקרי היה הכנסת הפרי לתמיסת של נתר מאכל העיקרי היה הנתר המיללים ונעשה בכמה צורות: ● בתוך מילך, בשתי שכבות הנפרדות ביבנה בראשית סינטטיית. השכבה הראשונה "א" כללה פרי שהוכנס מיד והשנייה "ב" אחרי 30 דקות;

● הטיפול השני, הכנסת כל פרי בבית אחת לתוכ מילך עם תמיסת, מיד אחרי המשיק (4);

● הטיפול השלישי (0) הכנסת הפרי 4 שעות לאחר המשיק;



4. מיכל עם תמייסת נתר מאכל  $\text{NaOH}_4$  חייטים בשדה



5. זיתים בטיפול א, אחרי חודשים כבישة  
משמאל זיתים טובים, מימין זיתים עם נק

עוזר מיכננים כיון שאחוו הפרי עם סימני נזק אחרי  
תהליך הכבישה קטן למדי.  
בעונת המסיק 79/78 נבדקו הגורמים במסיק  
שבוצעו במנער גוע, כן נבדקו הגורמים הארגוניים  
הקשורים בתחום, כמו משך שהיית הפרי בנועל,  
זמן הכנסת הפרי לתמייסה וכו'. תוצאות בדיקת  
הפרי אחרי הכבישה בטבלה 2.

באחו הגדול מזה המתקבל בכליה השני. הסיבה היא  
שהכליל עם האצבעות נוגע ישר בפרי במקרים  
רבים. באותו ניסויים התברר שאין הבדלים  
משמעותיים בנזק הנגרם לפרי בין סוגים משתח  
האסיף, אך אין הבדל בתוצאות של שימוש  
בחמיסת נתר מאכל ברכיבים שונים על אותו סוג  
פרי. המסקנה העיקרית, שנתקבלה אחרי העונה,  
היתה שניתן לטפל בפרי יrok שנפגע במסיק בכליה

טבלה 2: בדיקת סימני נזק של זיתים ירקומים כבושים אחרי מסיק מיוני, כתלות בזמן שהיית הפרי בתמיisha.

נסויי עונת 79/78

טיפול	פרי עם נזק		פרי בלי נזק		סה"כ פרי		% כמות	
	מספר	כמות ק"ג	מספר	כמות ק"ג	מספר	כמות ק"ג	מספר	כמות ק"ג
A	146	0.556	1380	5.072	1526	5.628	9.86	9.50
B	237	0.832	1319	4.713	1556	5.542	15.4	15.70
ג	351	0.940	1620	4.900	1971	5.840	17.80	16.00
0	248	1.120	850	3.780	1098	4.900	22.60	22.40
X	648	2.240	972	3.480	1620	5.720	40	38

A = שכבה ראשונה = 0

X = שכבה שנייה (אחרי 30 דקות)

A = שכבה ראשונה

X = שכבה שנייה (אחרי 30 דקות)


4 = הכל בכת אחת



6. זיתים בטיפול B, אחרי חודשיים כבישה  
משמאלי זיתים טובים, מימין זיתים עם נזק



7. זיתים בטיפול 0, אחרי חודשיים כבישה  
משמאלי זיתים טובים, מימין זיתים עם נזק



8. זיתים בטיפול X, אחרי חודשים כבישת  
משמאלי זיתים טובים, מימין זיתים עם נזק

ניסויים במסיק מכני של זית יrok לככיבשה נעשו ועדיין נמשכים ברוב הארץות מגדלות הזיתים (ספרד, איטליה). תוצאות שנטקבלו בניסויים בישראל דומים אומנם לתוצאות שנטקבלו במחקרדים אחרים, אך בכל מקום קיימים תנאים גידול שונים וארגון העבודה ודרישות שוק שונות. לבסוף, יש להזכיר שהניסויים בטיפול בפרי יrok שננקט בצד מיכון הם רק בשלב של גישוש ועדיין לא ניתן לציין מרשם טוב לכל מצב.

### מסקנות

אחרי שתי עונות של עבודה בתנאי מעבדה-שודה ניתן להציג על כרך שנייתן לטפל בזכית יrok לככיבשה לאחר מסיק בצד מיכון עם אחוז שונה של פרי פגוע ושתנאי הגידול ביחס לצד המיכון להורדת ולאיסוף הפרי, מהווים גורמים חשובים למידת הנזק לפרוי ולכמות הפרי הפגוע. יש לבדוק את שיטת העבודה בכל הקשור למסיק (רישום, הורדה ואסיף, טיפול למונעת סימני נזק, תוכלה ככיבשה) והיחס בין כל השלבים בתנאים מסחריים או חיצי מסחריים, לפחות משך עונה אחת. כתוצאה מניסויים אלו ניתן להגדיר את הדרישות המדוקאות לציד מיכון, למסיק ולעיצוב העץ והטמע האידיאליים.

### הבעת תודה

תודה המחבר לקבוצה יבנה, לכפר רופין (צוות ענף הזית) ובמיוחד לצוות מפעלי הככיבשה בקבוצת

ניתן לראות שהכנסת מיידית (בשדה) של הפרי בתחום נתר מאכל (טיפול A) גורמת לנזק המופיע ב- 9.5% מהפרי. באותו מיכל, בשכבה השנייה של הפרי (B) מתקבלים 15.7% פרי עם סימני נזק. לעומת זאת, בטיפול של הכנסת כמות פרי של (A) ו-(B) לתמיסה בכת אחת, מיד לאחרי המסיק, מתקבל פרי עם סימני נזק בשיעור 16%. ההסבר אפשרי לתופעה הוא שבקרה הראשוני קלטו הפירות משכבה "A" כמות חומר אקטיבי מהתמיסה ולפרי "B" נשאר פחות. במקרה השני, בטיפול 4", הכנסת הפרי בכמות גדולה למיכל לא נותנת אפשרות לחומר האקטיבי מהתמיסה לחזור לכל הפרי באותו זמן. אלמנט חשוב נוסף לכל הטיפולים הוא שהפרי לא מויז, משום כך נראה כי יש הבדלים בחדרת החומר לטיפול. טיפול 0" – הכנסת פרי אחרי 4 שעות מהמסיק וטיפול "X" – הכנסת 24 שעות, נעשו במטרה לבדוק אפשרות של תמרון טוב יותר וביטול הצד המיחוד הדרוש במקרה של הכנסת מיידית של פרי לתמיסה בשדה אחרי המסיק, לפי התוצאות שנטקבלו, לטיפול 22.4% ו- 38% לטיפול "X". נראה שאפשר גם לעבוד לפוי טיפולים אלו. פרטיהם חשובים נוספים להערכת נכונה של התוצאות נתונים בטבלה 2. ביקורת הפרי אחרי הככיבשה הייתה קפדןית יותר מזו המקובלת במפעלי ככיבשה מסחריים. בכל מקרה יש להתאים את הטיפול אחרי נתר מאכל, זמן שהיית הפרי בתמיסה אחריה המסיק, לפחות משך ומועד המסיק.

raccolta delle olive. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quaderno n. 2; aprile 1978; p.p 81-84.

2. Sotomayor Herruzo, Pastor Munoz Cobo, M. y Holgado de la Torre. Resultados de tres años de ensayos sobre recolección mecanizada de aceituna de mesa para aderezo al estilo Sevillano. "OLEA" Boletín de información sobre las redes de investigación oleícola, Junio 1977; pp. 72-87.

3. Hartman H. T. Chemical induction of Fruit Abscission in Olives. Reunión sobre aceitunas de la CORDOBA; 1975.

יבנה ולצאות מעבדת מפעלי "הוזית" ב'בית שאן', על העזרה שהגישו בכיצוע הניסויים. יבוao על הברכה ד"ר נוח בן שלום מהמכון למכנולוגיה של מזון, ד"ר יוסף בניטל ואברהם חסקל מהמכון למדעים, מהמחלקה לזיהת ולגפן, על העזרה והתמיכה בנושא.

#### ספרות

1. Lombardo N. -Prove di raccolta meccanica delle olive da tavola verdi. Meccanizzazione della

## METHODS OF MECHANICAL HARVESTING OF GREEN CANNING OLIVES

TRIALS DURING 1977/78, 1978/79

MATHILDA SPITZER, Y. SARIG, H. BERES, A. RASIS, ARO, Beith Dagan

The practice of mechanical harvesting of olives destined for canning has not been successfully implemented in most of the olive-growing countries. Studies have shown that a significant mechanical damage result in the process of mechanical harvesting which hinder a full utilization of the method.

The objectives of the experiments in the 1977/78 and 1978/79 seasons were to evaluate several methods of mechanized olive harvesting in conjunction with potential treatments to inhibit the effect of the mechanical damage incurred in olives which are harvested mechanically.

The harvesting equipment included hand-held mechanical detachment devices and two types of catching frames. The trees were sprayed with 'Etherel' for loosening the detachment forces. The fruit were submerged in a 1.8 % Sodium hydroxide solution at various time laps after detachment. The results show that it is feasible to harvest mechanically olives destined for canning. However, the damage incurred in the fruit is affected by the growing conditions. Hence, a comprehensive study of the various stages of the harvesting methods is required for an exact definition of the pre-requisite of an efficient harvesting.

### למאמרו של צבי ברונשטיין "הוזן בן חנה".

ארצה לאחר הטיפול בשנת 1981, אז נרבה אותו על ידי ריבוי מהיר בחום ובערפל.

קימליין רולנד,  
רכז מקטוני ראשי  
לענף הגפן

כדי להעמיד לרשותם של הכוורות חומר ריבוי נקי של "דן בן חנה" מסרנו זמורות מכרים אפיקים לד"ר עדנה תנא וגם שלחנו כאלה לדיויס, קליפורניה, ב厰ממה לבדוק נקיונות ממחלות וירוס ולהעבירים טרומוטרפיה, במידת הצורך. יש להניח כי החומר מקליפורניה יחוור